

Erledigt

Asrock X99M Killer 3.1 + High Sierra Installations Problem

Beitrag von „floris“ vom 27. Mai 2018, 00:46

Wie sind denn die Einstellung vom PowerManagement des Mainboards? Stelle mal ein Foto ein.

[Zitat von coopter](#)

Wie erwartet, Bios abgestürzt ! (CSM) .
Neu konfiguriert..komme aber leider nicht weiter.
Werde mal pausieren.
Grüße 👍

Du hast aber schon CSM auf Disable gestellt?

Ich habe mal noch diverse Sachen aus dem EFI Ordner von al6042 herausgeworfen.

Mal bitte Testen ...

Wenn das nicht geht, dann mit der alten Version von CLOVERX64.efi aus dem Zip-File. Die neuere Version im Ordner EFI/Clover/ löschen und die alte Version von CLOVERX64.efi

Grüsse