

**Erledigt**

## **BCM943602 Bluetooth Problem beim T440**

**Beitrag von „Sascha\_77“ vom 27. Mai 2018, 15:44**

Ja. Die 3 hatte ich auch so unter 10.11 ... war nur ne ältere Version.

 BrcmFirmwareData.kext	-- K..g	Heute, 15:14
 BrcmFirmwareRepo.kext	-- K..g	Heute, 15:14
 BrcmPatchRAM2.kext	-- K..g	Heute, 15:14