

Erledigt

BCM943602 Bluetooth Problem beim T440

Beitrag von „Harper Lewis“ vom 27. Mai 2018, 15:47

Bei mir liegen BrcmPatchRAM2 und BrcmFirmwareData in der EFI, BrcmFirmwareRepo ist meines Wissens für den Einsatz in L/E oder S/L/E gedacht.