

Erledigt

Kann en0 nicht built-in stellen

Beitrag von „al6042“ vom 27. Mai 2018, 17:17

Der XMG hat doch ein NIC...

Da braucht es weder NullEthernet, noch dessen DSDT/SSDT-Patches.