

Erledigt

Welches smbios und was bringt das

Beitrag von „Arkturus“ vom 27. Mai 2018, 19:37

[@rubenszy](#) Das neue Bios wurde akzeptiert. ATiWinFlash meldet das VBIOS erfolgreich aktualisiert wurde. Der Computer muss neu gestartet werden (Aus der Erinnerung).

Nach dem Neustart wird die GPU vom Bios nicht mehr erkannt. Auch ein Wechsel mit der Geforce und Wieder zurück brachte keine Besserung.

Wenn ich die Sapphire in den zweiten PCIe-Slot stecke, kann auch die Geforce nicht booten (das war schon immer so). Der zweite Slot hat einen schwarzen Sockel und ist wohl für Graka nicht ausgelegt.

Gibt es noch eine Option, oder ist das Experiment damit beendet?