

Erledigt

Kein USB nach High Sierra Update

Beitrag von „al6042“ vom 29. Mai 2018, 20:10

Es werden nicht alle USB-Ports davon betroffen sein.
Hänge die Tastatur mal an einen anderen dran.

Zudem ist dass das grundsätzlich bekannte USB 15-Port-Limit, welches seit macOS Sierra herumgeistert.

Damit du auch High Sierra installieren konntest, musstest du auch dein Ozmosis aktualisieren.
Sollte darin auch das kleine Tool "KernextPatcher" drinnen sein, kannst du auch mit einem Kext2Patch-Eintrag das Problem lösen.

Wenn nicht, besteht noch die Chance des Perl-basierenden Patches -> [Perl-Befehle zum Patchen von Kexten unter Ozmosis](#)

Der hält aber voraussichtlich nur bis zum nächsten Update.