

Erledigt

Problem WLAN PCIE HALF Size

Beitrag von „al6042“ vom 29. Mai 2018, 21:03

Die DW1830 ist aber doch gar keine PCIe HalfSize, sondern eine m.2 NGFF Karte...
Für den Anschluss wäre die DW1560 wahrscheinlich sinnvoller gewesen:

