

# **Apple Airport Karten BCM943602CS & BCM94360CD mit PCI-E Adapter günstig in Asien bestellen**

**Beitrag von „armut“ vom 30. Mai 2018, 11:32**

Hätte eine kurze Frage bzgl. des BCM94360CS2.

Ich habe diese Modul in meinen Rechner eingebaut. Soweit funktioniert alles. Allerdings habe ich bemerkt, dass im 5GHz Netz ich max. 550Mbit bekomme, obwohl Wlan-ac knapp 1Gbit sein sollte. Im 2,4GHz Netz ist es noch schlimmer. Hier sind es lediglich 20Mbits. BT ist am schlimmsten. Um AirDrop benutzen zu können, muss ich mein iPhone direkt an das Gehäuse halten.

Der Abstand vom Rechner zum Wlan-Router beträgt max. 1,5m. Habe bereits auch überprüft, ob evtl. irgendwo etwas nicht richtig sitzt. Alles sitzt fest!

Übersehe ich etwas? Muss ich etwas ändern, damit ich das Maximum an Leistung bekomme?