

Erledigt

## PDF Anleitung BlackCH Adapterkabel

**Beitrag von „Latz02086“ vom 31. Mai 2018, 20:16**

Guten Abend zusammen,

ich hoffe das ist hier richtig. Ich habe mir das Adapterkabel von BlackCH Mods gekauft, um mein ATX Mainboard mit dem originalen Frontpanel zu verbinden. Nun benötige ich einen Jumper, weil mein Mainboard keinen Thunderbold Anschluss hat und ich dementsprechend das GND Signal von einem freien USB oder so holen muss.

Angeblich gibt es eine PDF-Anleitung dafür, aber ich kann sie nicht finden und auf Nachricht reagiert der Verkäufer nicht.

Kann mir vielleicht jemand sagen, wie ich den Jumper für das GND Signal verbinden muss?

Vielen Dank!