

# Usb 3.0

**Beitrag von „DoeJohn“ vom 19. Dezember 2012, 21:57**

Dr. Ukeman,

Das Board von Datensilo und dein Board unterscheiden sich:

<http://www.gigabyte.de/product....aspx?ck=2&pids=3853,3848>

Haben beide unterschiedliche USB-Chipsätze!

Edit, gerade gefunden:

Mit Multibeast 4.6.1

"IOUSBFamily Rollback" und "USB 3.0 - NEC/Renesas and Etron" selektieren und installieren!

Neu booten und es soll funktionieren.