

Erledigt

Diskussion zur Anleitung GA-Z77N-WIFI mit HD 4000 und Mountain Lion

Beitrag von „twizynaut“ vom 19. Dezember 2012, 22:44

[Zitat von matze](#)

Mein Speicher läuft "nur" mit 1333er. Ist das für den 3470K normal?

[Zitat von matze](#)

Das müsst ihr im UEFI ändern ;).

auf der ersten UEFI Seite gibt es ein Punkt der heißt memory Frequenz oder so ähnlich und da müsst ihr es auf "Profile1" stellen dann geht es

Speicher hat mit dem Tip jetzt 1600 MHz

Danke