

Erledigt

Nvidia web Treiber

Beitrag von „ElZampano“ vom 2. Juni 2018, 23:37

[Zitat von al6042](#)

Wobei ich das bei [@Schwarzkopf](#) auch nachvollziehen kann, da er ein Skylake-Board hat, auf dem Ozmosis gar nicht laufen kann und in seinem Profil der Bootloader Clover eingetragen ist.

Hier sollte die Config.plist unter /EFI/CLOVER mit dem Clover Configurator geprüft werden.

[@ElZampano](#)

Du solltest mal in einem laufenden macOS folgendes Tool nutzen, um den aktuellen Inhalt deines NVRAMs in eine Defaults.plist zu extrahieren -> [Auslesen der Ozmosis-Parameter](#)

Diese postest du mal im Nachgang per "Erweiterte Antwort"-> "[Dateianhänge](#)" und wir schauen mal drauf.

Also eben neuinstallieren das OS ?