

**Erledigt**

## **Nvidia GTX 560TI & High Sierra 10.13.5**

**Beitrag von „al6042“ vom 3. Juni 2018, 15:35**

Der NVRAM sollte durch Einsatz des AptioFixMemory.efi im Ordner /EFI/CLOVER/drivers64UEFI gedeckelt sein.

Ggf. hilft aber auch ein Reset des NVRAMs... den erreichst du per F11-Taste im Clover Bootmenü...

Achtung: Damit startet der Rechner einfach neu...