

Erledigt

Installation ML 10.8.2 auf Gigabyte B75M D3P

Beitrag von „twizynaut“ vom 20. Dezember 2012, 11:25

Tschuldigung für den Doppelpost. Werd dran denken.

Ich hab mal alles nachgeschaut was Du mir vorgeschlagen hast.

Festplatte ist mit HFS+ und GUID formatiert

Botten als UEFI oder als S0 bringt das gleiche Ergebnis.

siehe Bild:

Hab dann nach einer Anleitung von Matze aus dem Forum versucht den Fehler zu beheben mit jeweils dem gleichen Ergebnis wie auf dem Bild zu sehen

Ich steh auf dem Schlauch