

Erledigt

10.13.5 mit GTX 960 startet nicht nach WebDriver Installation

Beitrag von „Altemirabelle“ vom 4. Juni 2018, 09:56

[@Torpor](#)

Am besten vor der Installation.

Diesen Patch muss man nicht entfernen. Man verwendet doch ein USB Stick zum testen, ja?

Diesen Patch verwendet man wenn neuere Treiber schlechter sind, oder noch nicht erschienen sind.

Zum Beispiel jetzt, wo Sicherheitsupdate 3 für El Capitan erschienen ist und der angepasste Web Driver noch nicht.

Ich würde Daten sichern, 13.5 löschen, das funktionierendes System 13.3 klonen und mit combo auf 13.5 updaten. Schauen on Nvidia beim Start was neueres anbietet und den Web Driver updaten.

Ich hab im Prinzip was ähnliches wie du, und keine Probleme dieser Art gehabt.