

Erledigt

HighSierra auf Gigabyte Z370N Wifi

Beitrag von „MacFreund“ vom 4. Juni 2018, 17:31

Hallo zusammen,

uff, es ist geschafft! Nun läuft die Kiste wieder!

- Kein Bild auf Dell U2718Q:

Kein Bild bei mDP 2 DP-Kabel (beim booten bricht das Bild ab, no signal) ebenso bei DP 2 DP-Kabel.

Mit HDMI funktioniert es. Ist hier ein extra DisplayPort-Patch nötig?

- Kein Ton

vorherigen AudioInterface-Treiber deinstallieren!!! (inklusive Soundflower). Dann einmal starten, Treiber neu installieren und alles in Ordnung.

- Bluetooth nicht erkannt

Habe zwei kexte von RehabMan installiert, dann ging auch BT:

<https://bitbucket.org/RehabMan/os-x-brcmpatchram/downloads/>

BrcmPatchRAM2.kext

BrcmFirmwareData.kext

- Ruckeln, Abbrüche

War imho dem fehlenden Audio-System geschuldet (Sound abspielen bei z.B. Maileingang). Schnurrt nun alles.

Vielen Dank für eure Unterstützung!

MacF.