

Erledigt

Dell Latitude 5289 feintuning

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 4. Juni 2018, 20:41

Nee leider nicht. Jetzt ist alles weg und sicher geht der Touchscreen auch nicht mehr.

Wundert mich auch nicht da in der Anleitung sieht nur für Skylake. War dieser Patch:

<https://github.com/alexandred/...s/tree/master/Controllers>

Die anderen beiden sind enthalten und so wie ich es sehe Funktionieren die auch. Nur halt leider nicht der Kext.

<https://github.com/alexandred/...-Patches/tree/master/GPIO>

https://github.com/alexandred/...er/Windows/Windows_10.txt