

Erledigt

Clover Stick bootet nicht, Dell E7440

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 5. Juni 2018, 13:21

Der Stick (die Partition) muss damit das Bios den EFI Ordner findet im FAT32 Format sein.