

Erledigt

HD3000 Glitches in FCP

Beitrag von „LevelsHackintosh“ vom 5. Juni 2018, 22:04

Richtig !! Der T420s ist genau so bockig hatte 4GB 1333Mhz und 4GB 1600MHz zwar beide von Samsung aber Glitsches

Habe wie [@griven](#) sagte die Ram beide als 1600MHz laufen und seit dem ist Ruhe !