

**Erledigt**

## **AMD Mac OS X High Sierra installieren einige Probleme.**

**Beitrag von „yamek“ vom 7. Juni 2018, 00:20**

Wurde erfolgreich erstellt, probiert zu booten jedoch ohne Erfolg.  
Der UEFI Stick steht ganz oben im Bios, fast boot is disabled.

Das einzige was passiert \_ <- der Unterstrich blinkt wie verrückt und dann wird wieder Windows gebootet.

Gerade gesehen hab aus dem Appstore 10.13.5 geladen -.- wie komm ich an die 10.13.4 ran ?