

Erledigt

Gigabyte GA-G41M Combo kann kein OS X?? Aber ja doch

Beitrag von „griven“ vom 8. Juni 2018, 00:38

Die Bios Versionen mit FB Kennung waren sehr frühe UEFI Experimente von Gigabyte demnach würde es mich nicht wundern wenn das Bios einfach vermurkst ist. Wenn möglich mach erstmal ein Downgrade auf das letzte offizielle Bios ich denke das wird schon viel helfen.