

Erledigt

Gigabyte GA-G41M Combo kann kein OS X?? Aber ja doch

Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 8. Juni 2018, 10:21

[Zitat von griven](#)

..... ein Downgrade auf das letzte offizielle Bios

Das werde ich auch machen, muss nur die notwendigen Sachen zusammensuchen.
Vor 10, 15 Jahren habe ich besonders während der Tualatin-Ära BIOSse geflasht, um die BX-Boards flotter zu machen, bis der Arzt kam. Bin etwas aus der Übung gekommen. 😊

Gruß
LOM

Ergänzung:

Lt. Aufdruck ist das G41M Combo eine Rev 2.0 - die HP bietet dafür lediglich FA & FB (vorh.) an.
Also FB nochmal geflasht, *Optimale Einstellungen* vorgewählt und dann noch die OS X-spezifischen Einstellungen an-/abgehakt.

(wird fortgesetzt)