

# **Kurzanleitung: Catalina / BigSur auf Dell Latitude E6330 ( E6X30 ) mit Intel Core i7-3520M und HD4000**

**Beitrag von „Zimbo\_“ vom 8. Juni 2018, 19:48**

Ja, das System läuft ohne Probleme, vielen Dank.

Nach einer Änderung im Bios "Wireless Switch" (alles Deaktiviert) kann ich nun WLAN aktivieren, Netzwerke werden erkannt, jedoch hat es den Anschein das alle 3 Sekunden die Wifikarte neustartet, und sich anschließend wieder mit einen bekannten Netzwerk verbindet...

ich habe die DW1520 BCM943224hms verbaut, an der stelle wo ich die DW1540 ausgebaut habe.