

Kurzanleitung: Catalina / BigSur auf Dell Latitude E6330 (E6X30) mit Intel Core i7-3520M und HD4000

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 8. Juni 2018, 19:51

Irgendwie kommen wir mit den Schreibern durcheinander. 😊

Wenn es der E6330 ist muß die WLAN-Karte im WWAN Port verbaut werden. Sonst gibt genau diese Probleme.