

Erledigt

Asus Radeon RX 560

Beitrag von „griven“ vom 8. Juni 2018, 22:15

Zudem würde ich dazu raten, gerade am Anfang, die Intel iGPU im Bios erst einmal komplett zu deaktivieren bis das System sauber aufgesetzt ist und läuft. Sobald das der Fall ist kann man sich über solche Dinge wie Quicksync (Intel Headless) kümmern aber gerade in der Grundinstallation ist das eine unnötige zusätzliche Fehlerquelle. Der iMac 15.1 zum Beispiel verwendet nur die AMD Karte sprich auch wenn der in diesem Modell eingesetzte i5-4690 theoretisch eine HD4600 hat wird diese praktisch nicht verwendet und über die GraphicsDevicePolicy zu dem Modell auch abgeschaltet. Die Probleme, die Du beschreibst, treten auf wenn die Hardware nicht zum SMBIOS passt. Mit Clover gibst Du einen iMac 15.1 vor macOS geht also davon aus ein Gerät mit einer AMD und keiner aktiven iGPU vor sich zu haben und so wird es auch konfiguriert nun hast Du aber eine iGPU und macOS erkennt diese auch sprich die dafür nötigen Treiber werden geladen was aber nicht sein darf das Ergebnis ist ein schwarzer Schirm oder eine mehr als bescheidne Performance wenn die Laube doch auf den Schreibtisch bootet...