

Erledigt

X299 High Sierra Installations Probleme

Beitrag von „Tepoo“ vom 14. Juni 2018, 23:25

[Zitat von apfelnico](#)

[@Tepoo](#)

Peripherals, Sata Mode Selection. Was ist das, Intel RST Premium? Rapid Store? Geht da AHCI? Wenn ja, dann könnte es das schon gewesen sein. Möglicherweise hat das Auswirkungen auf eine bereits vorhandene Windows-Installation. Apple mag jedenfalls schnödes AHCI, nix mit Rapid Store.

Chipset, VT-d (direkt) ist disabled, das ist richtig, damit kann macOS nix anfangen. Was ist VMD? Wenn VT-x (wo ist das eigentlich), dann enabled. Das mag macOS.

Wo kann ich dich mit nem Kasten Bier besuchen? 😄
Du bist genial!

Keine Panik mehr.
Ich kann installieren 😄

Ich werd mal schauen wie weit ich komme, welches EFI sollte ich von dir jetzt am besten nehmen?