

Erledigt

Lenovo T440s Bios eventuel gebrickt

Beitrag von „ToKib“ vom 16. Juni 2018, 11:31

Hallo Leute,

habe mich gestern an dem flashen eines mod Bios via eines Programmers versucht. Nun geht gar nichts mehr und ich bekomme nach jedem Flash versuch die Meldung: Chip main Memory with the Contents are in disagreement. Habe im Net gelesen das es daran liegt das das neue gemoddete Bios zu groß ist für den chip kann aber eher nicht sein da das Bios von einem aus dem Mod-bios Forum kam bin sicher, dass er sein Werk beherrscht. Weiss nun einer von euch Rat? Habe bis jetzt alle seine Vorgehensweisen identisch nachgemacht und es auch nach der Anleitung von [@Sascha_77](#) gemacht und nicht hat geholfen.