

Erledigt

iMac15.1/GA-Z87M@i5-4690K mag kein ML - also her mit den iMac10.1/G31M@LGA775 à-la Hyundai

Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 16. Juni 2018, 13:49

[Zitat von LuckyOldMan](#)

..... Yos startet durch, ebenso Mav! ML allerdings hat eine K-Panikattacke

Da das Alles nichts Gares ist, habe ich Tabula Rasa gemacht und zunächst beim MB mit Knopfzellenentnahme und CMOS-Jumper eine Werkseinstellung herbeigeführt. Danach Dank der von [@derHackfan](#) im DL-Bereich eingestellten Datei ein F10-BIOS-Update für den LGA771-Mod, wie es bei meinem ersten GA-G31M-ES2L schon gemacht worden war (das MB hier hatte nur das F9) und dann die OS-üblichen Einstellungen.

Zuerst die HDD komplett geputzt und YOS installiert (Legacy-Clover-Stick) und dann der Versuch, Win10 hinterher zu installieren. Ging irgendwie nicht, also Alles bis auf die 200MB-Efi gelöscht und zuerst Win10 installiert. Passte und dann Yos installiert. Passte ebenso, weshalb damit belegt ist, dass die Reihenfolge im Grunde genommen wurscht ist. Dann noch die HD6450 raus und die HD4870 rein. Jetzt bleibt das mal so, da es mit dem XEON wieder flüssig läuft. 😊

Gruß
LOM