

Erledigt

Neuer Hackintosh wacht sofort aus dem Ruhezustand auf

Beitrag von „kuckkuck“ vom 17. Juni 2018, 12:20

Schick mal bitte noch einen IOReg Dump.

Außerdem die Info, wenn du an deine 2 UBS 2.0 Ports einen Stick ansteckst, wo erscheinen die? Bei HS09 und HS14?

Eine kleine Anpassung braucht es wohl noch, das größte ist geschafft 😊