

Erledigt


Power Mac G5: CPU-Calibrierung ...

Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 20. Juni 2018, 15:27

[Zitat von umax1980](#)

Da wird ja dann gleich eine Erfolgsmeldung kommen,

Wunschgemäß kommt sie:



Die spontane Idee, die Stelle, die oben offen ist, mit Sekundenkleber zu sichern, habe ich verworfen. Verabschiedet sich das MB, habe ich Probleme, den Sensor zu "befreien"! Ob das eine dauerhafte Lösung bleibt, muss ich abwarten. Solide ist sicher anders.

Es sollte nicht unerwähnt bleiben, dass mir der Verkäufer nach Anschreiben und Vorlage der Fotos das Geld erstattet hat. Da habe ich auch schon Anderes erlebt - finde ich sehr fair!

Gruß
LOM