

Erledigt

Kein Bluetooth mit Wifi u. BT Karte

Beitrag von „ralf.“ vom 20. Juni 2018, 18:53

Ich glaube der Speedlink läuft normalerweise oob. Ich weiß ja nicht genau welcher Chip da drin ist.

Beim Ryzen musste ich für einen Bluetooth-Stick die USB-Kexte entfernen.

Ich glaube, [@DerJKM](#) hatte da noch ne Lösung