

**Erledigt**

# GA-Z87M-D3H: Erweiterung von Sierra 10.12.6 um High Sierra 10.13.x

Beitrag von „anonymous\_writer“ vom 20. Juni 2018, 20:25

Wenn die Grafikkarte streikt hilft natürlich auch keine andere ROM.  
Kannst wenn möchtest trotzdem mal Testen.

Die 1002\_68B8.rom gehört nach "/EFI/CLOVER/ROM/".  
Dann Haken bei "Load VBios" und "Inject ATI".

Bei meinem HP Elitebook 8460p brauchte es dann noch mehr und am Schluß sah das ganze so aus.

