

Erledigt

Nicht nachvollziehbares Problem.

Beitrag von „al6042“ vom 21. Juni 2018, 15:25

Diese Aussage läuft unter „Was will mir der Autor damit sagen...“.
Natürlich lädt macOS Treiber/Kexte...

Mindestens der AppleIntelSKLFramebuffer.kext kommt hier zum Einsatz.

Ich denke eher dass es sich um ein Problem mit dem Kabel oder dem eingesetzten SMBIOS handelt.

Zudem ist darauf zu achten, dass der entsprechende Multi-Port-KextsToPatch Eintrag vorhanden ist, je nachdem, wie die Monitore angeschlossen sind.

Beides per HDMI oder Gemischt mit DisplayPort...