

**Erledigt**

## **Dell Wireless DW-1550: ich bekomme sie einfach nicht zum laufen...**

**Beitrag von „ulli“ vom 23. Juni 2018, 11:03**

Nach ein paar erfolglosen weiteren Stunden und einer kompletten Neuinstallation mit neuem Installstick bin ich keinen Schritt weiter. Da es wohl an dem nicht zur Verfügung stehenden USB-Port liegt: Macht es Sinn sich mal mit dem guide "Creating a Custom SSDT for USBInjectAll.kext" (darf man wohl nicht drauf verlinken) zu beschäftigen?

Oder muss man mit AppleUSBXHCIPCI das usb-port limit erstmal erhöhen?

Angehängt das IORegistryExplorer Ergebnis.