

Erledigt

High Sierra auf Barebone PC - i3-5010U

Beitrag von „CPU1999“ vom 28. Juni 2018, 18:40

Soo, Hallo ihr Hacker,

den Mini PC hab ich nun bei DHL abgeholt (40€ MwSt. mit DHL Gebühren!). Bisher bin ich recht zufrieden mit dem Kleinen.

Statt dem angegebenen i3-5005U ist ein i3-5010U verbaut und eine WLAN Karte (Atheros 9380) wurde auch mitgeliefert.

Die Installation von macOS 10.13.5 verlief ohne Probleme. Nun zum fein Tuning:

- Intel HD5500 funktioniert nicht (keine Beschleunigung) - ig_platform mit 0x16260006 und 0x16160002 mit und ohne InjectIntel hat leider nicht geholfen
- WLAN Karte wird angezeigt, aber komischerweise wird kein Netzwerk gefunden
- Sound wird nicht erkannt - ALC662
- USB3 schafft nur 6MB/s (USB2 schafft 16MB/s)

Vielleicht habt ihr noch eine Idee? 🤔