

Erledigt **Neubau will nicht**

Beitrag von „Brumbaer“ vom 29. Juni 2018, 14:12

Möglicherweise ein Kurzschluss mit dem Gehäuse oder einem eingesteckten Gerät.

Ein Produktions Defekt dieser Schwere ist eher unwahrscheinlich. Er wäre in der Fabrik aufgefallen und ein Transportschaden bei dem die Verpackung unversehrt bleibt führt für gewöhnlich nicht zu Kurzschlüssen.

Um einen Schaden oder eine Verfärbung zu sehen muss man eventuell das MoBo ausbauen, denn der Schaden kann auf der Unterseite sein.

Egal wie, es wird dir nichts anderes übrig bleiben als das Board einzuschicken. Wie der Händler den [edit]sichtbaren[/edit] Schaden bewertet ist schwer vorherzusagen.