

Erledigt

HS Installation mit Clover, Abbruch nach "End RandomSeed ++++++..."

Beitrag von „guwu“ vom 29. Juni 2018, 17:49

Hallo,

ich versuche gerade, HS auf meinem System zu installieren (die RX560 ist im Moment noch nicht verbaut, die interne HD4000 ist aktiviert) und habe mir daher einen Bootstick mit Clover erstellt. Der Bootvorgang bricht allerdings relativ früh nach der Ausgabe "End RandomSeed" ab (siehe Screenshot). Außer einem SMBIOS mit Systemdefinition 13,2 und den Kexts FakeSMC, AppleALC sowie AtherosL1cEthernet ist die Clover Konfiguration noch der Default. Ich habe den gezippten EFI Ordner mal mit angehängt, vielleicht kann sich einer der Profis die Sache ja mal ansehen - ich wäre sehr dankbar 😊

Achso, im BIOS des Mainboards habe ich alles nach den gängigen Empfehlungen konfiguriert.