

**Erledigt**

## **DELL Inspiron 15 7570 Sierra & Mojave (kein Sound)**

**Beitrag von „DerGiftzweig“ vom 30. Juni 2018, 20:33**

Ah das war mir garnicht bekannt.

Nun geht mein Bluetooth auch garnicht mehr, er sagt es ist nicht vorhanden.

Bei der Dell DW-1830 habe ich nun teilweise gelesen, das man noch seine DSDT Patchen muss und einen KexttoPatch eintrag in Clover.

Kann mir dabei jemand helfen?

Anbei meine DSDT und meine Clover Config

edit/ müsste ich eigtl. für Sound in der Clover Config auch eine LayoutID angeben?