

Erledigt

DELL Inspiron 15 7570 Sierra & Mojave (kein Sound)

Beitrag von „DerGiftzweig“ vom 30. Juni 2018, 22:24

Habe einen NVRAM rest gemacht, nun geht es wieder mit der Layout-ID 3.
also das Symbol ist da und kann über FN-tasten gesteuert werden.
Leider kommt trotzdem nichts aus den Boxen.