

Erledigt

Quattro K3100m ?

Beitrag von „al6042“ vom 1. Juli 2018, 18:48

Nutze mal im Clover den Punkt "nv_disable=1" unter "Boot"...

Zudem solltest du bei "Graphics" den "Inject Intel" und die "ig-platform-id" auf eine der HD3000-tauglichen Werte setzen.