


Erledigt **DELL Inspiron 15 7570 Sierra & Mojave (kein Sound)**


Beitrag von „DerGiftzwerg“ vom 2. Juli 2018, 09:22

Also das Soundsymbol ist da und es lässt sich normal regeln nur es kommt kein Sound aus den Boxen.



edit/

Ich habe mir gerade noch mal den DPCIManager angeschaut und dabei gegrübelt, ob ich evtl den ALC295 chipset habe:



Kann das sein oder Code-ID damit nichts zutun?