

**Erledigt**

## **DELL Inspiron 15 7570 Sierra & Mojave (kein Sound)**

**Beitrag von „anonymous\_writer“ vom 2. Juli 2018, 10:14**

Du kannst mal diese Probieren.

Diese sind dann auch dabei.

Realtek	ALC294	layout 13	13 (10.9)	—
Realtek	ALC295	layout 3, 13, 28	13 (10.9)	—
		0x100101, layout 3, 11.		