

Erledigt

DELL Inspiron 15 7570 Sierra & Mojave (kein Sound)

Beitrag von „al6042“ vom 2. Juli 2018, 21:50

Mal eine Frage...

Woher kommt die Info, dass hier eine ALC255 eingebaut ist?

Laut dem folgendem Link ist da eine Conexant CX20751/2 verbaut:

<https://www.notebookcheck.com/...40MX-Laptop.259424.0.html>

<https://www.notebookcheck.com/...ron-15-7570.263236.0.html>

Hast du den AudioCodec mit einem Live-Linux mal geprüft?