

**Erledigt**

# Hackbook Vorstellung & Fragen/Baustellen - Acer Aspire 5 (A515-51-592H)

Beitrag von „PropheT“ vom 2. Juli 2018, 22:41

## Laptop / Hackbook Vorstellung und evtl. Fragen

Da High Sierra 10.13.5 nun gut auf meinem Acer läuft, möchte ich ihn mal kurz vorstellen.

### Was gut läuft/was ich gut finde:

- Sound & Mic (inkl. HDMI Sound)
- die meisten FN Tasten (was fehlt ist die Bildschirmhelligkeit - weiß noch nicht, wie ich das zum laufen bekomme)
- LAN
- Tastaturbeleuchtung
- Webcam
- Die Tastatur empfinde ich als sehr angenehm.
- Der Laptop wurde bei mir noch nie laut. Im Office Betrieb gehen die Lüfter nicht einmal an und somit, hört man rein gar nichts.
- Beim Akku komme ich i. d. R. auf 5-7 Stunden
- Sleep

### Was optimierungsbedürftig ist/was ich nicht ganz so gut finde:

- Das Touchpad ist, wie ich finde, ungünstig positioniert. Wenn ich längere Texte schreibe, komme ich oftmals drauf und somit springe ich über mehrere Zeilen. Zudem läuft es nicht ganz flüssig. Ein paar Gesten funktionieren, jedoch nicht alle.
- Leider boostet die CPU nur im Netzbetrieb. Andernfalls läuft sie lediglich auf ca. 1,8 GHz.

### Baustellen:

- die "^" und "<" sind vertauscht - Dies bzgl. will ich mal Ukelele probieren und ein neues Layout erstellen.-> **Gelöst siehe:** [Hackbook Vorstellung & Fragen/Baustellen - Acer Aspire 5 \(A515-51-592H\)](https://www.hackintosh-forum.de/forum/thread/37990-hackbook-vorstellung-fragen-baustellen-acer-aspire-5-a515-51-592h)
- FN Tasten zur Bildschirmhelligkeit "aktivieren". -> "**gelöst**" durch die Verwendung von [Karabiner](#) - nutze ich nun die Standard Apple FN Tasten
- WLAN - Leider weiß ich noch nicht, ob das BIOS eine Whitelist hat. Weiß das jemand zufällig? Würde gerne eine originale Apple Karte verbauen.. (Airdrop & Co) => DW1560? -

- > **gelöst** die Karte läuft einwandfrei
- evtl. SSDT - Problem siehe [Hackbook Vorstellung & Fragen/Baustellen - Acer Aspire 5 \(A515-51-592H\)](#)
- Musik via Klinke Kabel hört sich irgendwie verzerrt an (insbesondere gibt es keine Bässe) - **Problem beseitigt** - ID auf 27 geändert.
- Mit der ID 27 - funktioniert leider das integrierte Mikrofon nicht (zudem ist AppleALC.kext 1.2.8 die letzte funktionierende Version unter 10.13.6)

**Geekbench:** <https://browser.geekbench.com/v4/cpu/8842844> (im Netzbetrieb)  
<https://browser.geekbench.com/v4/cpu/8868438> (im Batteriebetrieb)

Hardware:

Spoiler anzeigen

Gekauft habe ich ihn bei Notebooksbilliger.de als B Ware für knappe 430 Euro (Neu 539 <https://www.notebooksbilliger.de/acer+aspire+5+a515+51+592h>).

EFI anbei -> Achtung die Seriennummer habe ich herausgenommen und muss bei eigener Verwendung ergänzt werden (Sowie alles was an der Seriennummer hängt).

Dazu noch ein paar Fotos vom Innenleben und den verbauten Teilen.

---

Den Thread werde ich immer mal wieder aktualisieren bzw. ergänzen. - Ohne das Forum wäre

ich nie so weit gekommen.

