

Erledigt

DELL Inspiron 15 7570 Sierra & Mojave (kein Sound)

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 3. Juli 2018, 07:59

Lade bitte mal deine ioreg hoch einmal mit dem kext ID_28 und einmal mit funktionierendem Sound ohne den Kext. Würde mich sehr interessieren wo der Fehler liegt. Bei mir läuft auf allen Hackis der Injektor ohne zu mucken unter High Sierra und Mojave.

[IORegistryExplorer](#)