

Erledigt

HWMonitor zeigt Hauptplatine mit über 100 Grad an

Beitrag von „danielsogl“ vom 3. Juli 2018, 13:51

[Zitat von ozw00d](#)

Oder Lüfter die mit der Geschwindigkeit einer Turbine Arbeiten

Dazu hätte ich mal eine Frage.

Sollte die Steuerung nicht über das BIOS gestehen, unabhängig von den installierten Kexten und Co?