

Erledigt

Probleme mit Installation von macOS 10.13.5

Beitrag von „al6042“ vom 3. Juli 2018, 23:46

Ist die Interne Grafik im BIOS aktiv?

Wenn ja, setze die folgende Werte

Internal Graphics = Enabled (nicht auf "Auto")

[DVMT](#) Pre-Allocated = 96M

[DVMT](#) Total Gfx Mem = MAX