

Erledigt

[Off Topic!!] Yamaha AX-570 Vollverstärker nach Bassschlag bewusstlos geworden.

Beitrag von „Nightflyer“ vom 5. Juli 2018, 00:24

Selber machen würde ich es nicht, wenn ich nicht genau weiss wo der Fehler liegt, oder es sollten die passenden Messgeräte vorhanden sein, Fachkenntnis vorausgesetzt.

Ich habe kürzlich meinen 30 Jahre alten Accuphase restaurieren lassen. Hat mich ca 350 Euro gekostet, komplett gereinigt, alle Lötstellen nachgelötet und alle Elkos erneuert.

Aber es hat sich gelohnt. Das Gerät sieht wieder aus wie neu und der Klang, zwischen vorher und nachher liegen Welten. Kaum zu glauben, wie sich der Klang mit den Jahren verschlechtert, ohne dass man es wirklich merkt