

# **Anleitung: USB 3.0 Mojave / (High-) Sierra / El Capitan für jedermann (zukunftsicher für Updates & komplett gepatcht)**

**Beitrag von „Harper Lewis“ vom 5. Juli 2018, 18:49**

Wenn nur ein XHCI-Controller verbaut ist, werden auch USB2-Geräte im Systembericht im USB 3.0 Bus angezeigt, das ist normal. Hast du nach dem Testen mit einem USB2-Gerät alle nicht aktiven Ports deaktiviert und danach den Test mit einem USB3-Gerät fortgeführt? Auf deinen Screenshots sieht das nicht so aus. Man kann nur sehen, dass die Ports HS04, HS11 und HS14 aktiv sind. Was ist mit den anderen HSXX-Ports?