

Kurzanleitung: Catalina / BigSur auf Dell Latitude E6330 (E6X30) mit Intel Core i7-3520M und HD4000

Beitrag von „ReinerleZufall“ vom 5. Juli 2018, 21:08

Hallo,

ich muss mich auch mal wieder melden. Mein E6330 lief dank Eurer Hilfe super, bis er das zeitliche gesegnet hat 😭 .

Jetzt habe ich ein E6430 mit I7 3520 Prozessor. Meine Auflösung ist 1600x900. Als WLAN habe ich meine alte DW1520 drin. Bios ist A22.

Ich habe mich jetzt gleich mal an MOJAVE versucht. Soweit läuft jetzt alles bis aufs Touchpad. Auch hängt manchmal das WLAN kurzzeitig. Ich habe schon die verschiedenen EFI aus diesem Post versucht aber ohne Erfolg.

Die DSDT wollte ich auch patchen, das bekomme ich aber irgendwie nicht hin. Ich habe da immer 3 Fehler welche ich nicht weg bekomme.

Wäre toll, wenn Ihr mir noch einmal helfen könntet.